

(04) ANDET

DONSlab

R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

Englerup Vandværk
v/ Henrik Bendsen
Englerup Gade 39
4060 Kr. Såby

Analysereport nr. 20130323/016

23. marts 2013

Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *		Prøvested: Afgang, værk Prøvedato: 2013-03-18 Kl. 08:30 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5
Temperatur	8,3 °C	
Lugt	Ingen lugt	
Smag	Normal	
Farve	Ingen	
Udseende	Klar	

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Ammonium	NH ₄ ⁺	mg/l	0,033	0.05	SM 418B	3%
Nitrit	NO ₂ ⁻	mg/l	0,007	0.01	DS/EN 26777	1.5%
Ilt	O ₂	mg/l	7,6		DS2205	5%

1) Se BEK nr 1024 af 31/10/2011

Opflg. på prøve af 2013-02-13 rapport nr. 20130225/006

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011)

Morten Due, civ. ing.